

La Plaza Santa Isabel, un peligro al alcance de los más pequeños

- Losas sueltas y cables de luz, un peligro al que se enfrentan a diario los más pequeños.
- Una plaza no apta para minusválidos.



La plaza Santa Isabel de Almassora, se encuentra en un estado de dejadez, y es que podemos ver cantidad de piezas de suelo sueltas, un peligro tanto para los más pequeños como para los más mayores.

También se puede encontrar un cuadro de luz, altamente peligroso, como reflejan las dos fotografías, donde los más pequeños podrían llevarse algo más que un susto si les

picara la curiosidad de tocar lo que se encuentra al alcance de sus manos y donde faltan piezas de revestimiento desde hace meses como refleja la imagen.



Manifiestar que toda la plaza carece de limpieza, en cuanto que se encuentra repleta en la zona de los árboles de cagadas de pájaros que cuando la plaza está mojada no hace más que agravar el peligro de caer, dado lo resbaladizo que se hace el suelo. Además en las zonas verdes de

césped están repletas de residuos orgánicos (mierdas) de perros y donde paradójicamente la plaza tiene un lugar específico para tal menester que no se utiliza.

Y por último una plaza que se diseñó para las personas que carecen de minusvalías, dado que estos quedan marginados en las zonas de bancos, ya que se tienen que quedar en la zona de abajo motivado por el escalón que antes deben de salvar. Y un bar-kiosko que bajo concesión, cede el Ayuntamiento y que es inaccesible para los minusválidos, por el mismo motivo, la carencia de rampas que impiden su accesibilidad y donde deben salvar un escalón.